



記号	工事項目	単位	数量
■	鉄筋コンクリート200	箇所	0
□	鉄筋コンクリート100	箇所	0
▲	鉄筋コンクリート50	箇所	13
△	交差部補修100×100	箇所	0
□	交差部補修50×50	箇所	16
△	クラック補修0.3mm以上	m	0
△	クラック補修0.3mm未満	m	0
×	モルタル浮き補修	穴	0
○	塗膜剥離補修	m <sup>2</sup>	0
●	フェルミ洋風塗料 クラック注入	箇所	0



西側立面図



東側立面図

記号	工事項目	単位	数量
■	鉄筋コンクリート200	箇所	0
□	鉄筋コンクリート100	箇所	0
▲	鉄筋コンクリート50	箇所	15
△	交差部補修100×100	箇所	0
□	交差部補修50×50	箇所	17
△	クラック補修0.3mm以上	m	0
△	クラック補修0.3mm未満	m	0
×	モルタル浮き補修	穴	0
○	塗膜剥離補修	m <sup>2</sup>	0
●	フェルミ洋風塗料 クラック注入	箇所	0

現場名	リバーサイド番番街 大規模修繕工事
図面名	下地修繕図【号棟】西側・東側立面図